

小米note2系列一二级维修指南

技术支持内部文控：TSIMMN20.小米note2系列一二级维修指南V01

- 小米note2系列一二级维修指南
 - 小米note2系列产品安装电池盖注意事项
 - 小米note2系列产品更换指纹模组注意事项
 - 1.SIM卡托故障
 - 2.扬声器故障
 - 3.触摸屏功能故障
 - 4.开关机故障
 - 5.物理（机械）按键故障

小米note2系列产品安装电池盖注意事项

- 安装电池盖前要更换新的电池盖背胶，首先将电池盖和前壳组件上的遗留残胶清理干净，然后在电池盖上贴装新的背胶。
- 亮黑色电池盖要用亮黑色电池盖背胶，以下两种背胶要对应使用帖装到亮黑色电池盖上。

物料名称：

售后左背胶-电池盖-亮黑色（料号：SCNE010009400）

售后右背胶-电池盖-亮黑色（料号：SCNE010009600）

- 冰川银色电池盖要用冰川银色电池盖背胶，以下两种背胶要对应使用帖装到银蓝色电池盖上。

物料名称：


售后左背胶-电池盖-冰川银（料号：SCNE010009500）

售后右背胶-电池盖-冰川银（料号：SCNE010009700）


- 电池盖背胶具体贴装方法请参见最新版本的《小米Note 2拆装机快速指南》

小米note2系列产品更换指纹模组注意事项

指纹模组和指纹模组钢片分为A\B两种，要求A类指纹模组与A类指纹模组钢片对应安装，B类指纹模组与B类指纹模组钢片对应安装，不可混用。维修时可将A类指纹模组钢片的黑膜撕掉，来匹配B类指纹模组。具体区分方法如下图：



A类指纹模组对应A类指纹模组钢片安装。



B类指纹模组对应B类指纹模组钢片安装。

1. SIM卡托故障

• SIM卡托无法拔插

确认故障现象

故障现象为：SIM卡托插入后无法拔出或只能拔出一部分
确认故障：拆机取出前壳组件后，观察SIM卡托插入位置是否存在台阶（正常前壳组件此处为平滑曲面），若存在台阶则说明SIM卡无法拔插为前壳组件卡住SIM卡托。



更换前壳
组件维修

维修方法：更换前壳组件维修
系统维修方法选择：205更换前壳组件



验证结果

验证结果：装机测试，将卡托同时放入两张SIM卡，试验SIM卡托拔插正常。



其他问题
分析解决

2. 扬声器故障

• 非通话状态扬声器杂音/非通话状态扬声器无音



3. 触摸屏功能故障

• 触摸屏虚拟按键失灵



4. 开关机故障

• 不开机

确认故障现象

故障现象为：充电或电池激活后仍无法开机



深度刷机
维修

维修方法：首先尝试充电30分钟以上或者电池激活，若仍无法开机请尝试深度刷机维修。具体操作方法请参见最新版本的《高通平台联芯平台及英特尔平台系列产品刷机指南》
系统维修方法选择：601一般软件维护



其他问题
分析解决

验证结果：重装手机，尝试是否能正常开机。

5.物理（机械）按键故障

• 物理(机械)按键弹性弱

